


## Referenzblatt

<b>Objekt</b>	Galerie Bauenstrasse, Sanierung Stahlstützen
<b>Ausführungszeit</b>	Mai – Juni 2019
<b>Bauherr</b>	Baudirektion Uri
<b>Bauleitung</b>	A. Kälin AG
<b>Projektleiter Unternehmer</b>	Beat Kempf / Florim Krasniqi
<b>Ausmass</b>	ca. 346 m <sup>2</sup>
<b>Arbeitsbeschreibung</b>	Sanfte Sanierung <ul style="list-style-type: none"><li>- HDW Waschen um Oberflächenverunreinigungen zu entfernen</li><li>- Untergrundvorbereitung schleifen / bürsten zur Entfernung der brüchigen Deckbeschichtung. Roststellen blank ausschleifen</li><li>- Grundierung bei blanken Stellen 80 µm mit Sika Cor EG Phosphatprimer</li><li>- Zwischenbeschichtung 80 µm Sika Cor EG 1</li><li>- Deckbeschichtung 80 µm Sika Cor EG 4, DB 704 N</li></ul>

### Hier einige Fotos:



HDW Waschen




HDW Waschen



Grundierung lokal



Deckbeschichtung



Endergebnis