

## Referenzblatt

<b>Objekt</b>	Kraftwerk Jungfraubahn Drosselklappe, Ringleitung, Druckleitungen
<b>Ausführungszeit</b>	Februar – März 2016
<b>Auftraggeber</b>	Kraftwerk Jungfraubahn AG
<b>Auskunftsperson</b>	Herr Marcel Dänzer
<b>Projektleiter seitens Unternehmer</b>	Beat Kempf / Frank Stadlmeyer
<b>Ausmass</b>	Drosselklappen aussen 14 m <sup>2</sup> Ringleitung 8 m <sup>2</sup> Druckleitung Halle 28 m <sup>2</sup> Druckleitung Unterwasserstollen <u>50 m<sup>2</sup></u> <b>Total</b> <u><b>100 m<sup>2</sup></b></u>
<b>Abtragungsart</b>	Harte Sanierung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Korrosionsschutz aussen war in sehr schlechtem Zustand. Viele Abdeckerarbeiten bei den Drosselklappen

