

Referenzblatt

Objekt	Brunnen Linthescherhof
Ausführungszeit	März – Juni 2016
Auftraggeber	Stadt Zürich
Auskunftsperson	Herr Thomas Siegrist
Projektleiter seitens Unternehmer	Beat Kempf / Mike Imholz / Stefan Epp
Abtragungsart	Trockenstrahlen Harte Sanierung
Kurzbeschreibung	Anspruchsvolle Transporte Komplexe Demontage- und Schweissarbeiten Brunnen war teilweise in sehr schlechtem Zustand Fortgeschrittene Korrosion Korrosionsschutzerneuerung im Werk

